



BOSTIK 70

PVAc / tärklise baasil valmistatud seinakleebis

TOOTEKIRJELDUS

PVAc / tärklise baasil valmistatud seinakleebis. Kinnitub hästi enamiku pindade juurde. Kui pind on vinüülfilter, peab vinüülkiht olema tapeedi riputamiseks eemaldage.

KASUTAMISE ALA

Kuivates alades klaaskiust seinakatted ja akrüülist kangast tapeet paberist. Vinüülist seinakatted koos paberist, polüestrist, klaaskiust või kangast valmistatud alus. Substraat võib olla absorbeeriv, näiteks puitlaastplaat, kipsplaat jne, või see võib olla pitseeritud nagu värvitud pind

TÖÖJUHENDID

1. Lugege materjali tootja kasutusjuhendit. Eemaldage lahtised tapeedid ja värvi värisemine. Spackle ja liiv ükskõik ebatasasus. Väga absorbeerivad substraadid tuleb valmistada 1-osalise liimaine ja 3 osa vee seguga. Värvitud pinnad tuleb pesta värvipesu või sarnase tootega. Loputage hästi. 2. Liimimine (liimiga rippimine) Klaasplast seinakatted (ilma paberita) ja käärsöölega; Kleepige seinale kleepuv sileda, rikas kiht. Kleepige tapeet, kui see on liim kleepuv. Vältige kleepaine läbitungimist kangasse. Igasugust värvimist ei tohiks teha ühe päeva hiljem (varem) või kui kangas on täiesti kuiv. Vinüül ja akrüülist kangast tapeet, vinüülpaber, paberkandja ja käärsool; Kui ei ole teisiti tootja juhendaja, libistage tapeet tagaküljele ühtlane liim. Lase pikkus kokku volditud istuge mõni minut. Kui tapeet on puhtalt lõigatud - riputage servast servani. Vinüülist seinakatted, millel on polüester, klaaskiud või kangast ja koolonist; Kleepige kleepaine seinale. Kui tapeet on puhtalt lõigatud - riputage servast servani. Vinüüliga kattuv liimimine tapeet tuleb valmistada Bostik 78 Wet Room'i liimiga. 3. Hoidke hoolikalt õhumullid välja, plastist või terasest nuga. Töö keskelt servadele. Kontrollige, kas kõik liidesed on piisavalt liimitud. 1. Lugege materjali tootja kasutusjuhendit. Eemaldage lahtised tapeedid ja värvi värisemine. Spackle ja liiv ükskõik

ebatasasus. Väga absorbeerivad substraadid tuleb valmistada 1-osalise liimaine ja 3 osa vee seguga. Värvitud pinnad tuleb pesta värvipesu või sarnase tootega. Loputage hästi. 2. Liimimine (liimiga rippimine) Klaasplast seinakatted (ilma paberita) ja käärsoolega; Kleepige seinale kleepuv sileda, rikas kiht. Kleepige tapeet, kui see on liim kleepuv. Vältige kleepaine läbitungimist kangasse. Igasugust värvimist ei tohiks teha ühe päeva hiljem (varem) või kui kangas on täiesti kuiv. Vinüül ja akrüülist kangast tapeet, vinüülpaber, paberkanja ja käärsool; Kui ei ole teisiti tootja juhendaja, libistage tapeet tagaküljele ühtlane liim. Lase pikkus kokku volditud istuge mõni minut. Kui tapeet on puhtalt lõigatud - riputage servast servani. Vinüülist seinakatted, millel on polüester, klaaskiud või kangast ja koolonist; Kleepige kleepaine seinale. Kui tapeet on puhtalt lõigatud - riputage servast servani. Vinüüliga kattuv liimimine tapeet tuleb valmistada Bostik 78 Wet Room'i liimiga. 3. Hoidke hoolikalt õhumullid välja, plastist või terasest nuga. Töö keskelt servadele. Kontrollige, kas kõik liidesed on piisavalt liimitud.

OHUTUS

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele ei kuulu toote sisaldus tervisele ohtlikuks ega süttivaks. Lisateabe saamiseks viidake ohutuskaardile.

TEHNILISED ANDMED

Liimitüüp	Lihtne liim
Sideaine	PVAc ja tärklist
Lahusti	Vesi
Järjepidevus	Thixotrope
Värv	Valge
Rakendustööriistad	Roller või pintsel
Töötemperatuur	Ei ole madalam kui + 18 ° C
Puhastusaine	Vesi
Tihedus	1.05 g/cm ³
Tahkete ainete sisaldus	19 ± 1%; massi järgi
Liimikasutus	Ligikaudu 3-6 m ² / l sõltuvalt materjal ja rakendamise viis.
Lahusti	Vesi. Liim peaks olema mitte hõõruda
Tuleohtlik	Ei
Säilitusaeg	12 kuud +10 ° C kuni + 20 ° C juures avatud pakendis. Kaitse külmumisest.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru